



Права на технические изменения сохраняются. /
Rights to technical modifications reserved.

© 2007 D+H Mechatronic AG, Ammersbek Все размеры в миллиметрах. / All sizes in millimetre.

99.923.87 1.1/11/08



Блок-схема подключений (Пример) / Wiring plan (example)



Сечение и длина проводников / Line lengths and cross sections


Приведенное число жил и сечений относится только к используемым проводникам
При применении кабелей с защитным проводником (зел./жел.) эта жила не учитывается и не используется.
Number of wires and cross-sections indicated refer to required lines only. In case of using a line with earthed conductor (green/yellow), this one will not be counted in and must not be wired.

Суммарный ток / total current	0,5	1	1,5	2	2,5	3	A
3x1,5 мм ²	240	120	80	60	48	40	М
3x2,5 мм ²	400	200	130	100	80	65	М
*5x2,5 мм ²	800	400	260	200	160	130	ММ

Сечение / cross section = длина кабеля / plain cable length (м) x суммарный ток / total current (мм²)
80

*2 других проводника подключать параллельно.
/ *Connect in parallel 2 wires for each drive line

Внешний вид монтажной платы / Motherboard view



Расположение клемм разъема подключения / Clamp assignment E-Slot

- : резервное питание - / emergency-supplied electric potential -
- + : резервное питание + / emergency-supplied electric potential +
- N- : основное питание - / electric potential -, without emergency supply
- N+ : основное питание + / electric potential +, without emergency supply
- A : групповая тревога / general alarm
- K : контроль / control
- S : групповая неисправность / general malfunction
- M : управление магнитным замком / magnetic clamp control
- Z : вход сигнала закрытия приводов группы / input, central function, closing of group
- B : BMZ-вход / BMZinput

